جمعية المهندسين الملكية المصرية

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة _ تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية الكهربائية

الباب الثانى الرموز والمصطلحات

(٥) التيار الضعيف

طبعَت بالقاهِرة بمطاح سكك صَريرة تنزافات وتليفونات التحومة المصرية مسنة ١٩٥٢ ESEN-CPS-BK-0000000375-ESE

00426467

جمعية المهندسين الملسكية المصرية

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة ـ تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصــــــفات القياســـــية الكهربائية

الباب الثانى الرموز والمصطلحات

(٤) التيار الضعيف

طبقت بالقاهِرة بمطاح سكك مَديده تلزافات وتليفونات التحوشالصرية مسئة ٢٩٥٢

فهرسس

| حيينة | | | |
|-------|---|----|---------------------------------------|
| ١ | • | • | رموز للاستعمال فی رسوم الدوائر . |
| ** | | ٠. | الرموز المستعملة للرسومات الاحمالية . |
| ٤٤ | | ٠. | رموز للدوائر الحاملة |
| ٤٤ | | | ١ للاستعال في رسوم الدوائر . |
| ٤٦ | | | ٧ - للاستعال في الرسوم التوضيحية |

مندم:

ان المتصدود من الرموز الكهربائية هي ان تبين ما يصطلح هليه بين المختصين في هندسة الكهرباء من أجهزة كهربائية عتلفة من غير ما ضرورة لأن توضح جيم التفاصيل . قالمرض أن توضح المطلوب الى حد مناسب حتى يؤدي احتمالها الى الفائدة الرجوة من نشعر المطومات الفنيسة بين شعوب تعتلفة المفات ولقد كان هذا هو الهدفي الذي دفع الى عمل هذه الجميوعة .

ولقدروهيأن تكون مجموعة الرموز متفقة الى حد بميد مع ما اصطلح عليه دولياً وبخاصة ما صدر من التجنة الدولية الكبربائية بين سنتي ١٩٢٧ — ١٩٤٦ وكذلك لما أوصت به الهيئة الاستشارية الدولية.

- ولقد روعي بصفة خاصة في الرموز الكهربائية مايأتي .
 - (۱) أن تكون واضعة المعنى من غير تعقيد .
 (۲) أن يكون الرمز بسيطاً عكن رسمه بسمهولة .
- (٣) أن يكون الفرض الرئيسي من الرمز هو توضيح الفكرة التي يتضمنها الرسم .
- (٤) لم يتقيد في الرمز بالتركيب المكانيكي فتلا يرمز لمختلف المتابعات المستعملة لنفس الفرض بنفس الرمز بينها يختلف تركيبها الميكانيكي حسب الطراز .
 - (٥) أن يكون الهدى من الرمز يضاهى الدائرة الكهربائية وليس تركيب الجهاز .
 ولقد قسمت الرموز الى الأقسام الآتية : ---
 - (١) رموز عامة للبواصلات السلكية واللاسلكية.
 - (٢) رموز خاصة بالتلغراف.
 - (٣) رموز خاصة بالتليفون.
 - (٤) رموز خاصة بالراديو .
 - (ع) ومور عصه بالراديو. وفي الأقسام المبيئة طاليه روحي الترتيب الآلي: --
- رموز رسوم المدوائر وهي تبين بصورة مبسطة استمهال الرموز الأجزاء الرئيسية والتوصيلات اللازمة لاعطاء المطويات المكافية لشرح طريقة على الدائرة المكبريائية. ولهذا ترسم الدائرة المبارية والمدائرة المبارية المرامة الدائرة الدائرة ولا يسم الدائري جيم أجزاء الدائرة ولا أن يبين التوصيلات المستمداة .
- ب رموز مستعدلة في الرسوم التدليلية يقصد بالرسم التدليلي ما يرمز فيه لموبع عوبم واحد
 لمدد من الجزاء المتحدة التي تكون طبقة واحدة أو تشترك في عملية خاصة في عجمومة مكونة
 من حدة طبقات أو علميات وفي الرسوم التدليلية ترسم التوصيلات بين الوحدات المختلفة تواسطة
 خيوط مفردة . وقد يسمى مثل هذا الرسم أحياناً بالرسم الهيكلي.

ارشادات لمراعاتهما هند استعمال الرموز

- بين حجم الرموز الموضحة ثلثاى الحجم الملائم للاستعمال .
- بين الرمز حالة الأجهزة عند عدم النشفيل الا اذا ذكر غير هذا .
 ع مين الرسم بحيث يظهرانتقال المؤثرات ونتامجها منالشهال الى العين أومن أهلى الى أسفل وعلى ببيل المثال ببين هوائى حجاز الاستقبال دائما من ناحية الشهال بين هوائى حجلة الارسال الى العمين .
 - وعند استحالة اتباع هذه الطريقة بجب ايضاح الاتجاه الصحيح بواسطة سهم .
- لا داعى لان يفير آنجاه خط هند النقائه مخط آخر وكذلك لا داعى لان يمبر خط آخر هند نقطـة تلاقيه مع خط ثان .

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|------|--|----------------------|--|-----|
| | رسوم الدوائر | ز الاستعمال نی | (۱) رمو | |
| 1 | Note: In the case where the symbol is not suitable, for example, where confusion with the minus sign may result, —— should be shown —— | ; - | التيار المستمر : (عندما يخشى تمارض الرمز مع هلامة ناقس عبرالرمزهكذا | ` |
| 2 | Alternating Current: (a) General Symbol. (b) Audio Frequency (c) Superaudio Frequency | ~ 34 ~ ~ * | التيــار المتردد : (۱) رمز عام (ب) ذبذبة سممية (ج) ذبذبات قوق سممية | |
| 3 | Current, Subsudio Frequency | * | ذبذيات تحت حمعية | ٣ |
| 4 | Conductor, General symbol | | موصل—رمز عام (توضح أهمية الموسل في الدائرة بمقدارسمك الحط) | ŧ |
| 4 .1 | Crossing of conductors without connection | + + | موصلات متقاطعة في غير الصال | \-£ |
| 4 .2 | Crossing of conductors with connection, or tapping | 1-1- | تقاطع موملات مع وجود الصالم أو تقريع | 3-7 |

| No. | Name | رمز Symbol | دقم الاـــــم |
|-------|--|------------|---|
| 4 ,21 | Common connection to grouped apparatus | + | ع ٢١- نقطة الصال مشتركة بجموعة أجهزة |
| 4 .22 | Common Point | W Y | ع-٢٧ نقطة مشتركة (تستعمل في حالة عدم اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4 .3 | Twisted Pair | ZZ | £ -۳٪ زوج موسلات بجدول . |
| 4 .4 | Wires in Cable | | 4 – و موسلات داخل کابل مشال – و س <u> ج</u> الرمز 0 أن جموعة الموسلات الحسورة يمكن أن تقوم مقام كابل. |
| 5 . | Alternative Circuit Connections | | ه رموز هنلفة لنقط اتصال غير دائمة |
| 6 | Jumper | | موصل تخطيه |

| No. | Name | رمز Symbol | الا | رقم |
|---------|---|------------|---|----------------|
| 7 | Boundary Line | | خط تحدید دائرة | · v |
| 8 | <u>Link</u> | _ | عقلة مستقيمة | ٨ |
| 8 .1 | U-Link | | مقلة منحنية | ۱-۸ |
| 10 | Insulation | | عزل (يمكن ترك النهشير). | ١٠ |
| 11 \ | Earth | ÷ | توصيل أرض | 11 |
| 11.1 | Frame with no direct earth connections | minu | توصیلة هیکل (شاسیه) بدون ارش | 1-11 |
| 12 | Primary cell or Accumulator | | همــود ابتدأئى أو ثانوى يبين الخط الطويل اللوح الموجب | 14 |
| ì2.1 | Battery of Primary cells or Accumulators | | بشارية مكونة من عدة أهمدة ابتدائية أو ثانوية (يبين الضغط بالفولت اذا لزم قسوق القطب السالب) | <u> - Y</u> |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|------|---|-----------------|--|---------------|
| 12.2 | Battery of Accumulators with End-cell Tapp- ing | | يطارية من الأعمدة الثانوية ولها نقط تفسريع من الأعمدة النهائية | Y-1Y |
| 13 | Indicating instrument, General symbol | -0- | جهاز قیاس (رمز عام) | 14 |
| 17.1 | Voltmeter | ⊗ | مقياس الضغط (فولتمر) . | 1-14 |
| 17.2 | Ammeter | -® - | حقیاس التیار (امبیرومتر). | Y-1 V |
| 17.3 | Frequency-Meter | — ® — | مقیاس التردد | Ψ-1 V |
| 17.4 | Ohmmeter | - @- | مقياس المقاومة | ٤-١٧ |
| 17.5 | Wavemeter | ->- | مقياس طول الموجة | 0- \ Y |
| 17.6 | Galvanometer | -0- | جلفانومتز | 7-14 |
| 18,1 | Differential Instrument | -9- | جهاز قیاس فرق | ۱۸ |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|--------|------------------------|------------|-------------------------------|------|
| 19.0 | Variability | ~ | ئىبة متغيرة | 14 |
| 19.1 | Preset Adjustment | 大 | ضبط سابق | 1-14 |
| 19.2 | Ganged Control | f | نحكم متجمع | Y-19 |
| 20 | Sliding Contact | √— •R ↑ | توصيـــل بواسطة لامس متحرك | ۲۰. |
| 21 | Terminal or Connection | o • | نقطة توصيل (رمز عام). | ۲۱ |
| 21.1 | Permanent Connection. | • | القطة توسيل دائمة | 1-41 |
| 21.2 | Removable Connection. | 0 | تقطة توصيل غير دائمة . | Y-Y1 |
| 23 | Screen | ר־ן | با ب | 74 |

| No. | Name | رمز Symbol | الاســـم | رقم |
|-------|---|-------------|--|----------------|
| 24 | Screened Conductors Screen not earthed | | موصلات عجوبة (حجاب متصل بالارض) حجاب غير متصل بالارض. | Y£ |
| 25 | Resistor or Resistance. | | مقاومة (دمز عام) (يمكن استمال نفس الرمز للمائمة اذا لم تؤد الى ليس) | ۲۵ |
| 25.1 | Potential Divider | -m | مقسم الجهد ، - ، | 1-40 |
| 25.11 | Potential Divider Variable | | مقسم الجهد متغير | 11-10 |
| 25.12 | Potential Divider with Preset Adjustment | -npr | مقسم الجهد دُوضِط سابق. | 1Y- ¥ 0 |
| 25,2 | Resistor, specially non- reactive for the pur- pose for which it is used | ~~~~ | مقاومة عديمة الحث | Y-Y0 |
| 25,3 | Device with pronounced positive resistance/temperature | | مقاومة ذات آغیر طودی موجب ، ، ، ، | 4-40 |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|---|------------|--------------------------------|----------------|
| 25,31 | Characteristic Ballast Resistor | | مقاومة توازن (بالاست). | ~1-¢¢ |
| 25.32 | Characteristic Ballast Resistor with two filaments | Carres. | مقاومة ذات فتيلتين. | *Y- T 0 |
| 25.4 | Device with pronounced Negative resistance/temperature characteristic | - | ترمستور دو تستخین غیر مباشر | £-Ya |
| 26 | Capacitor (Condenser) or Capacitance | ÷ | مكتف (رمز عام) | 4- |
| 26.1 | Variable | # | متفير | 1-47 |
| 26,11 | Variable Differential | # | متفير مفرق | 11 |
| 26.3 | Three Terminal Twin. | ++ | مزدوج بثلاث نقط توصیل . | 4-41 |
| 26.4 | With Intentional Inherent series Resistance. | 幸 | مكثف بفقد متعمد. | ٤-٢٦ |

| No. | Name | رمز Symbol | رقم الاسم |
|-------|--|--|--|
| 26.41 | Three terminal with in- herent series Resis- tance | ** | ۲۹-۲۹ مكثف مؤدوج بثلاث قلط توصيل بفقد متعمد . |
| 26.5 | Electrolytic | | ٢٦-٥ مستقطب (اليكتروليكي) . |
| 26.51 | Non-polarised Electro- lytic | = | ١-٣٦ فير مستقطب |
| 27 | Inductor or Inductance | معدد لعدد | ۲۷ ملف حث (رمز عام) . |
| 27.1 | With sliding contact | لععما | ۱۲۷ ملف ذو لامس متحرك . |
| 27.11 | Variometer | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ٧٧-١١ ملف متفير بالتأثير |
| 27.2 | With ferromagnetic core | لععا | ۲-۲۷ ملف ذو قطب متناطیسی. |

| No. | Name | رمز Symbol | دقم الاســـم |
|-------|----------------------------|--------------------------|---|
| 27.21 | With Gap in core | ليععا | ٢٧-٢٧ ملف بثفرة هوالية |
| 27.22 | With dust core | ليوول === | ۲۷-۲۷ نو قلب مسحوق |
| 27.23 | Electromagnet | <u> 988</u> - | ۲۷–۲۷ مفناطیسی کهربائی |
| 28 | Transformer, with air core | 1000 -000- 1000 -000- | ۲۷ محسول بقلب همسوائی (دمز عام) |
| 28.1 | With Multiple Widdings | رئيس پيسا پيسا | ۱-۲۸ عدة ملفات لتوضيح اتباء التأثير ترسياللفات عيث تكون نبايا بالتشابية في الثانو متفقة الوضع في اواذا لم يكن هذا وجب بيان بالق اللفات التشابية يكن الدلالة هليا بواسلة علامة ± كا هوموضح |
| 28.2 | Differential | - squ | : ۲۰۲۸ عول مفرق |

| No. | Name | رمز Symbol | دقم الاســـم |
|------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 28.3 | Variable coupling | | ٣-٢٨ محول ترابط متفير |
| 28.4 | Auto-Transformer | -stag- | ۲۸-ځ محول ذانی ۰ ۰ ۰ |
| 29 | Transformer with Ferromagnetic Core | <u> [667]</u> | ۲۹ حسول بقلب مفناطيس (رمز عام) اذا لزم بيان ان القلب من صفائح دليقة يوضع ذاك يثلاث خطوط |
| 29,1 | Screened Transformer. | [<u>aw]</u> [an] | ۱-۲۹ ملف محجوب |
| 30.1 | Press-Button Make | -21 | ۳۰ زر توسیل ۰ ۰ ۰ |
| 30.2 | Break | علم | ۳۰ زرنطع |
| 30.3 | Break and Make | - | ۳۰–۳۳ زرقطع وتوصیل |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| 30.4 | Make before Break | ~4- | زر توصيل قبل القطع . | £-¥+ |
| 31 | Switch single Pole | <i>}</i> | مفتاح بتوصيله واحدة . | ** |
| 31.1 | Single Pole Two Way. | 1. | مفتاح بتوصيله واحسدة الطريقين | 1-41 |
| 31.11 | Single Pole Multi Way | 179979 | مفتاح بتوصيلة واحسدة لمدة طوق | 11-41 |
| 31.2 | Double Pole Two Way. | <i>†</i> -†. | مقتاح بتوصيلتين لطريقين. | Y-W1 |
| 31,21 | Multi Position Rotary Type | | مفتاح دائری متمـــدد الاوضاع | Y1-41 |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 31.22 | Where the symbols above are inapplicable a block Diagram can be used | POSITION (P) | فتاح دائرى متمسدد الاوضاع (بستمعل هذا الرسم التوضيحي إذا لم تكف الرموذ المبننة بماليه). | · ۲۲ -۲1 |
| 32.1 | Key Non-locking | ui | فتاح موتد ۔ . ۔ | 1-44 |
| 32.2 | Key Locking | y in | ىفتاح ئىير موتد | · Y -47 |
| 32.21 | Locking, Make before Break | ų A | فتاح غير مرتد للتوصيل قبل القطم | · • ۲۱ – ۲۲ |
| 32.3 | Three Position | एए एए प्रेम स्पृ | لفتاح بثلاثة أوضاع. | · ٣ - ٣٢ |
| 33.1 | Jack Sleeve | | لعين ـــ(جاك)ـــ الكم . | 1-44 |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|-------|--|------------|---|-------|
| | | | | |
| 33.2 | Spring | ~~~ | الريشة | 7-44 |
| 33.3 | Branch Jack | | عين تفريع ع | r-rr |
| 33.31 | Break Jack | | مين قطع | *1-** |
| 33,4 | Multi Point | | جُمُوعة ريش | £-44 |
| | | | | |
| | | - | بنــان (عادة اســطوانی متلابس) | 1-72 |
| 34.1 | Plug (usually concentric type) The longest line represents | | يبين الحنط الأطول الطرق والأقصر الكم | |
| | gest line represents the tip, the shortest the sleeve | | حلقة ـــــکم ـــ طرف | |
| ٠. | | | حلقة — حلقة — كم | |
| | | | | |

.

| No. | Name | رمز Symbol | دقم الاــــم |
|------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| 34.2 | Plug Multi-Point, Four Way | | ۲-۳۶ بشان بأريعة أطران. |
| | | ` | |
| 35.1 | Isolating Link (Double type) | -6-6- | ١-٣٥ عقلة قصل مزدوجة |
| 35.2 | Pin | + | ٣٥ الدبوس |
| | Socket | > | المحجو |
| | Pin and Socket | +>- | دپوس وعجو |
| 36.1 | Relay Contacts Break | ىمد لد | ملامس المتابع ۱-۳۳ قطع ، ، ، |
| 36.2 | Make | | ۲۳-۳۹ توسیل ، ، |

| No. | · Name | رمز Symbol | رقم الاــــم |
|-------|-------------------------------|--------------|---|
| 36.3 | Make before Break | | ٣-٣٦ توسيل قبل القطع |
| 36.4 | Break and Make | -7- 1 | ٣٣-٤ قطع قبل التوصيل . |
| 36,7 | Platinum Contact | PŁ | ۳۰۰-۷ ملامس بلاتینی |
| 36.8 | Mercury Contact | нд | ٣٦-٨ ملامس ذائبتى |
| 37 | Relay Coils. (General symbol) | + | ٣٧ ملف المتابع (ومزعام) تكتب مقاومة الملفات إذا لزم ذلك |
| 37.1 | Slow releasing | | ۱-۳۷ بطيء المودة ، |
| 37.11 | Very slow Releasing | - | ٧٧-١٦ متناهى البطء في المودة . |
| 37.2 | Slow Operating | | ۳۷-۲۷ يطىء الشد |
| 37.21 | Very slow Operating | <u> </u> | ٣٧-٢٦ متناهى البطء في الشد . |
| 37.3 | Polarised | | ۷۳-۳۷ مستقطب |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|------|--|------------|--------------------------------|----------------|
| 37.4 | Alternating-Current | | بالتيار المتردد . · . . | £-44 |
| 37.5 | Unaffected by Alternat- ing Current | 中 | لا يتأثر بالتيار المتردد . | 0-44 |
| | | 44 | متابع علفين | 7-44 |
| 37.6 | With several windings. | 4++ | بدة لقات | |
| 37.7 | High speed | 中 | ملف سريع العمل في المودة والشد | V-Y V |
| 37.9 | High impedance | 卓 | ملف عالى المائسة | · ૧ –٣٧ |
| 38 | Meter or Message register | 中冷 | مداد مكالة تليفونية | *** |

| No. | , Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|
| | l | | | |
| 39 | Indicator | € | ميين | 44 |
| 39.1 | Grid or flag-type with alarm contact | -• ; | مبین طراز شبکی أو علم (رمز عام) | 1-49 |
| 39.2 | Drop Type | | مبين طراز ساقط . | Y-49 |
| 40 | Bell (General Symbol). | £ | جرس – رمز عام · · · | ŧ٠ |
| 40.1 | Direct Current | 免 | تيار مستمر ، ، ، | \-t- |
| 40.11 | Single Stroke | <u>A</u> | طراز حركة واحدة | 11-{• |
| 40.2 | Alternating Current | <u>A</u> | تيار متردد | ۲-٤٠ |
| 41.3 | Buzzer detailed form | - | رزاز رمز تفصيلي. • | 4-11 |

| No. | Name | رمز Symbol | رقم الاســـم |
|-------|---|------------|--|
| | | | |
| 42 | Lamp (Signal) | ⊗ | ٢٤ لمبة إشارة |
| .43 | Vibrator (Pole reverser or reed Converter) | ⇔ ‡ | ۴۳ هزاز (عاکس أقطاب أو ريشة تغيير) . . |
| 44 | Ringing | | ££ تيــار للجرس |
| 45 | Ringing Generator (Hand) | • | ه ع دولد تیارالجوس (بدوی) رمز عام |
| 45.1 | Series Type | þ | ه ٤- ١ مولد تيار الجوس متوالى التوصيل |
| 45.2 | Shunt Type | → | ه ٤ ــ ۲ مولد تيارالجرس متوازى التوصيل |
| 45.11 | Series Type, Detailed Form | | ه] ۱ ۹ مولد تبيار للجرس متواثى التوصيل (رمز تلصيلي) (توضع تقطالمتلاس بما يناسب الدائرة) |

| No. | Name | رمز Symbol | رقم الاســـم |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 45.21 | Shunt Type, Detailed Form | | ه ٤ – ٢ ٢مولد تيار للجرس متوازى التوصيل (رموتقصيلي) . |
| 52 . | Interrupter (Commutator Type) | -0- | ٥٢ مقطع (بقطاعات محاسية) . |
| 52.1 · | Cam-Operated Contacts | ींगींग | ۱-۵۲ مقطع بكامهوريش متحركة (الدوران في اتجاء حقرب الساعة إلااذاكتب غيرذاك) |
| 53 | Fuse | 8 | ٥٣ مصهر - تبين شدة التيار المقرر بالامبير |
| 53.1 [°] | With Alarm Contact | 3 | ۵۳-۱ مصهو - بريشة تثبيه . |
| 54,1 | Heat Coil-Compression Type , | Å | ۵۵-۱ ملك حراري ، ، . |

| No. | Name | رمز Symbol | الا | رقم |
|------|--|------------|---|------|
| 55 | Lightning Protector One Wire | ↓ OR ¥ | مانع صواعق | •• |
| 55.1 | Between Two Wires and Earth | ** | مانع صواعتی بین فرعی الخط والأرض | 1-00 |
| 55.2 | Vacuum Type: | • | مانع صواهق طراز أنبوية مفرغة | Y00 |
| 56 | Combined Heat Coil and Protector | h H | غـــوعة ملف حراری ومائمـة صواعق | ۰٦ |
| 56.1 | Combined Heat Coil and Protector with Testing Facilities | 制机 | تجموعة ملف حراری مائمة صواحق مها نقطاختبار . | 1-o7 |
| | | | | |

| No. | Name | رىز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 56,3 | Connection Clip | ¥ | ملقط توسيلة | 4-01 |
| 57.1 | Receiver Rest Switch-Hook | V t o. | حامل السهاعة (طراز خطاف بمقتاح) | 1-04 |
| 57.2 | Cradle Switch | S E | حامل السهاعــة (طراز أفتى بمفتاح) | Y-0Y |
| 58 | Microphone | a- . | ميكروفوڻ | ٨٥ |
| 58.1 | Carbon Type | -@- | میکروفون کریوی . | 1-04 |
| 58.11 | Carbon Type-Push- Pull | - 0 | میکووفون کربونی مزدوج. | 11- 0 A |
| 59 | Receiver | = 1 | م | ۰۹ |
| 59.1 | Вей Туре | <u>\frac{\frac{1}{2}}{2}</u> | سماعة (طواز بلى) . | 1-01 |

| No. | Name | رمز Symbol | | رقم |
|------|--|-----------------|---|------|
| 59.2 | Headgear Single Headgear Double | (#) (#) | عماهة طواز الرأسمفود . مماهة طوازالوأسيمؤدوج . | Y-09 |
| 59,3 | Handset | ∏ ∳ | عموعة بدوية من مماعة وميكوولون • • • | ۳-09 |
| 59.4 | Loudspeaker | =1) | . مکبر صوت رمز عام . | £-09 |
| 60.1 | Sound Recording and Reproducing Heads: Recording | Ø = | وأس تسجيل | 1-7. |
| 60.2 | Reproducing | Ω ≡ | الاقط تسجيل | Y-7· |
| 60.3 | Photo Electric Type Reproducing Only | | الاقط طراز شوگی . | ٣-٦٠ |
| | | | 1 | |

| No. | Name | رمز Symbol | رقم الاــــم |
|-------|---|-----------------|--|
| 60.4 | Photo Type Recording Only | E E | ٣٠-٤ رأس تسجيل طواز شوئي. |
| 60.51 | Capacitor Type Microphone | | ۹۰–۹۱ میکرفون طراز مکثف . |
| 60.52 | Capacitor Type Receiver | | . ۵۲۹۰ سماعة طراز مكثف |
| 60.53 | Capacitor Type Recording or Reproducing Head | (| ۳۵–۹۳ رأس تسجيــل أو لاقط تسجيل طراز مكثف . |
| 60.54 | Piezo-Electric Type Microphone | -@)- | ٣٠-٥٤ ميكووفون طراز بللورى . |
| 60,55 | Piezo-Electric Type Receiver | 重 | ٣٠-٥٥ سماعة طواز بللورى |
| 60,56 | Piezo-Electric Type Recording or Repro- ducing Head | (2) | ۰۵۳۰ وأس تسجيسل أو لاقط تسجيل طواز بالوري . |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|-------|---|------------|---|--------------|
| 60.58 | Electro-Magnetic Moving Coil or Ribbon Type Microphone | -⊕- | میکرفون طــــراز ملف متحوك أو شعريطى . | 0A-7· |
| 60.59 | Moving-Coil or Ribbon Type Receiver | 垣 | مماعة طواز ملف متحرك او شريطى | 04-70 |
| 60.61 | Moving-Coil or Ribbon Type Loudspeaker | 一种一种 | مکبر صون طراز ملف متحوك أو شعريطي | 71-7• |
| 60.62 | Moving-Coil Type Re- cording or Reproduc- ing Head | © | رأس تسجيــل أو لاقط تسجيلطرازملفمتحوك. | 78-7. |
| 60.64 | Moving-Iron Type Re- cording or Reproduc- ing Head | © | رأس تسجيسل أو لاقط تسجيل طراز حديدي . | 78-7. |
| 60.65 | Magnetic Recording or Reproducing Head | | أس تسجيل مغناطيسي أو لاقط تسجيل مغناطيسي . | 70-7• |

| No. | Name | رمز Symbol | . رقم الاســـم |
|-------|--|--------------------|---|
| 61 | Impulsing Springs | ¥ | ٩١ الريش النابشة |
| 62.1 | Mechanically Operated Contacts | ->@- | ٦-٦٢ الملامساتالنتحركةميكانيكياً |
| 63.1 | Dial-Simplified Form | | ٣٣-١ القرص |
| 63.2 | Impulsing Contacts | (R) | ۲-۹۳ ملامسات نایشه |
| 64.1 | Uniselector: Non-Bridging Wiper and Bank | <i>y</i>) | منتشب بحركة واحدة : ١-٩٤ فرمة(ماح)غير منقطرة (نورية الركوب)وبنك . |
| 64.2 | Bridging Wiper and Bank | <i>?</i>) | ۲-۹٤ فرشة مقنطره (زوجية الركوب) |
| 64.11 | Non-Bridging Wipers passing Consecutively over Two Arcs of the Bank | 2 | ۱۱-۹٤ فرشة غير مقنطره وتمر على قوسين من البنك بالتوالى |

| No. | Name | رمز Symbol | رقم الاسم |
|-------------|---|----------------|--|
| 64.31 | Homing Are and Bridging Wiper | ³) | ٣١-٦٤ قوس الرجوع الموقف . |
| 65.1 | Two-Motion Selector: Non-Bridging Wiper and Bank | | منتخب بحرکتین : ۱-۳۵ فرشة غیر مقنطره وبنك . |
| 65.2 | Bridging Wiper and Bank | ri | ٧-٦٥ فرشة مقنطوه وبنك. |
| 65.3 | Auxiliary Screw Arc and Wipers | | ۳-۳۵ قوس ثانوی بمسهاد وفوش. |
| 65.4 | Vertical Bank and Wipers | V | ۵-۳۵ پنك رأمي وقوش |

| . Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|--|--|--|--|
| Selector Magnet | • | مفناطيس المنتخب . | 77 |
| Vertical , | • • | العركة الرأسية | 1-77 |
| Rotary | # * | العوكة الدائرية | Y-77 |
| Release | # z | الافراج ملاحظة - إذا كان نتيجة ملاحظة - إذا كان نتيجة الشناطيس وضع احداث اللامسات تحت المرفق المفناطيس الرمز الحرق المفناطيس الدائري يحسدت ثلاثة ملامسات برمز له 2/4 مراحسات برمز له 2/4 | r-11 |
| ecorders Graphic: Pen Type or Modulator | 60 -{ - | مسچل ياض بالحبر . . | 1-7 A |
| | Selector Magnet Vertical Rotary Release | Selector Magnet Vertical Rotary Release | المعركة الرأسية Portical المعركة الرأسية الأمراج الدائرية الدائرية الدائرية الدائرية الدائرية المداث تلامس بوضع المداث تلامس بوضع المداث تلامس بوضع المداث تلامس بوضع المداث الدائري يحدد الملامسات عن الدائري يحدد الملامسات برمز 4 الدائري يحدد الألامسات برمز 4 1/2 الدائري يحدد الألامسات برمز 4 1/2 الدائري يحدد اللامسات برمز 4 1/2 الدائري الدائري يحدد اللامسات برمز 4 1/2 الدائري |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | زقم |
|------|---|--------------|--|---------------|
| 68.2 | Chemical Type | ञे० | کیائی | , k1 |
| | Element with Non-Linear Current/Voltage Cha- | | هضو در عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| 70 | racteristic: General Symbol | -4- | والتيار : | ٧٠ |
| 70,1 | Symmetrical | - | متماثل الأقطاب. • • | \- V• |
| 70.2 | Asymmetrical (Rectifier) | Preferred | غیر منائل (موحــد) ملحوظــة یرمز السهم الی الانجاه الامای. | Y-V• |
| 71 | Thermal-Element, Bime- tallic: General Symbol | | هنوحراری من معدنین : (رمز عام) | ٧١ |
| 71.1 | Indirectly Heated | \$ | ذو تسبخين غير ساشر , | 1-Y.1. |
| 71.2 | Directly Heated | - | ذو كسخين مياشر | Y- V 1 |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------------|---|---------------|---|---------------|
| 71.13 | With Contact |) | علامسات. | 14-41 |
| 72 | Thermo-Couple | \Rightarrow | مزدوج حراری. | ٧٢ |
| 72.1 | Indirectly Heated | ⋾ ⋛ | ذو تستثمين غير مباشر | \- Y Y |
| 72,2 | Directly Heated | | ذو تسخين مباشر | Y- Y Y |
| 73 | Piezo-Electric Orystal | 幸 | ېلوره | ۰ ۷۳ |
| 74 <u>-</u> | alves etc., Cemponents: Vacuum or Gas-Filled Envelope | | الصهامات—وأجزاؤها : صهام مفرغ أو مملوء بشاز. | ٧٤ |

| No. | Name | رمز Symbol | الا | رقم |
|-------------|--|------------|--|---------------|
| | , | | ت: | |
| 75 | Anode | \oplus | مصمد الود | . Y• |
| 75.1 | Anode, Luminescent | (| مصحد مثالق (أنود مثألق) . | \- Y • |
| 76 | Grid | | شيكة (ملاحظة) يلاحظ في رسم أقطاب الصام ان يصل المنط الى الفلاق من الناصية البعيدة همن نقطة التوصيل . | ٧٦ |
| 76.1 | A grid to which a varying potential is applied | ₩ | ئبكة متملة بجهد متفير مثل-أنظرالمثال في ٧٧٠ | ry-1 |

| No. | Name | رمز Symbol | تم الاــــم | |
|------|---|------------|--|-------------|
| 77 | Screen Grid | 0 | . (الحاجبة (الحاجب) | ٧٧ |
| 77.1 | Beam-Forming Electrode | (h) | ۱۰ قطب توجیهالألکترونات من حزمه مثل الصهام الریاعی ۰ ۰ ۰ ۰ | -77 |
| 78 | Filament, Directly- Hested Cathode Heater | 9 | فتيلة . مهيط (كاثود) بنسخين مباشر | ٧٨ |
| 79.1 | Cathode | 0 | ۱۰ مهبط (کائود) بتسخین تمیر مباشر ، ، . | ٧٩ |
| 79.2 | Cathode with Heater | | -۲ مهبط (کائود) مع سنخان. | ٧٦ |
| 79.3 | Oathode Metallic and Liquid | | ۳-۳ مهبط (کائود) زئیتی . | ٧٩ |
| | | | | _ |

| No. | · Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|--------------|---|-------------|---|-----------------|
| 79.4 | Cathode Photo-Electric or Radio Active | \bigcirc | مېبط (کاثور) ضوئی أو اشعاعی | • £-Y9 |
| 7 9.5 | Internal Shield Shown Connected to Cathode | | عجاب داخلی متصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - 0-Y9 |
| 79.6 | Secondary Emission Electrode | <u>-</u> [E | طب بث الكترونات ثانوية مثل –المضاعف الالكتروني | 5 7- Y 9 |
| 79.7 | Electrode with Special Function | · • | طب له وظيفة خاصــة (تبين الوظيفة كتابة مع الرمز) | 6 Y -Y 9 |
| 80 | Diode | \bigcirc | مهام ثناگی | ٠ ٨٠ |
| 81.1 | Triode | | لائی بنتیلة | F 1-A1 |

| No. | Name | رمز Symbol | الا_م: | رقم |
|-------|---|------------|--|-------|
| 81.11 | Triode, Indirectly- Heated | | ئلائى بتسخين غير مباشر. | 11-41 |
| 81.12 | Triode, Indirectly-Heated with Metallised Screen Envelope | | ثلاثى بتسخين غير مباشر يطلاه معدنى | 14-41 |
| 82 | Tetrode | | رېامى | ۸۲ |
| 83.1 | Screen Grid, Indirectly Heated | | صام بشكة حاجيـــه ذو تستغين غير مباشر . | 1-84 |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|---|------------|---|-------------------------|
| 83.11 | Screen Grid, Variable Mutual Conductance, Indirectly-Heated | 一种 | صهام يشكاقطاجية ومعامل توصيل متقبع وتسخيع غير مباشر | \- \ * |
| 84 | Pentode, Indirectly- Heated | | صهام خماسی بتسخین غیر میاشر | Λ£ |
| 85 | Half-Wave Rectifying Valve | | مهام توحید لنصف موجة. | ٨٥ |
| 86.1 | Full-Wave Rectifying Valve Indirectly Heated | | صهام توحید لموجة كاملة بنسخین غیر مباشر . | 7A |

| No. | Name | رمز Symbol | دقم الا_م |
|------|--|--|--|
| 86.2 | Full-Wave Rectifying Valve, Directly- Heated | \$ | ۲-۸٦ صهام توحيد لموجة كاملة بتسخين مباشر |
| 87 | Double Pentode Indirectly Heated | | ۸۷ صام خاسی مزدوج ذو تسخین شهر مباشر . |
| 88 | Cathode-Ray Tuning Indicator | THE STATE OF THE S | ۸۸ صام أشعة مهبطية لبيان التوليف (عين محرية) . |
| 89 | Double Diode Pentode Indirectly-Heated | | ۸۹ صبام فنسائی مزدوج و خامی دو کسخین غیر میاشر |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|------|---|------------|--|---------------|
| 90 | Photo-Electric Cell | - | خليــة نوثية (يوضح الرمز الجاني أنجـاه الأشمةالنموتيةالساقطة). | 4. |
| 90.1 | Photo-Conductive Cell. | | خلية شوئية متفيرة القاومة. | 1- 4 • |
| 91 | Gas-Filled Discharge tube, Symmetrical | | صهام غازى متهائل الأقطاب. | ۹۱ |
| 91.1 | Gas-Filled Discharge tube, Asymmetrical | 0 | صهام غازى متباينالأقطاب. | 1 -4 1 |
| 91.2 | Gas-Filled Device for Providing Stable Vol- tages | | صهام غازى لتنظيم الفولت (متعدد الأفطاب) . ، | Y- 91 |

| No. | Name | Symbol روز | الاسم | رقم |
|------|--|---------------------|---|--------------|
| 92,1 | Oathode-Ray Tube with Electric Deflecting & Focusing systems | | صام أشعة كثودنه (أشعة المبيط) تجميع وأنحواف كهوبائى | 1-94 |
| 92,2 | With Magnetic Deflecting and Focusing Systems | Chillian S | صهام أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Y-4 Y |
| | .ومات الاجمالة | موز المستعملة المرس | (ب) الري | |

| 201 | Equipment or Appara- | | أجهزةمستعملة فيأغراض | ۲٠ |
|------|-------------------------------------|----|-------------------------|----|
| | tus for Telecommu- | | المواصلات الكهريائية | |
| | nications | | (رمز عام) | |
| ,202 | Transmitting Equipment or Apparatus | .— | جهاز إرسال (رمزعام) . | |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|-------|--|------------|------------------------------------|-----------------|
| 203 | Receiving Equipment or Apparatus for Te- lecommunication | → | جهاز استقبال | 4.4 |
| 204.1 | Two-Line or Two-Way Working | * | چهاز مرسل مستقبل . | 1-4- £ |
| 204.2 | Duplex Working | * | جهاز موسل مستقبل مزدوج الاتجاه | Y-Y • £ |
| 204.3 | Bothway Working | → | جهاز مرسل مستقبل متبادل الاتجاه | r- y • £ |
| 205 | Pad | I | وسادة و | ۲۰. |
| 205.1 | Attenuator | I | مضمف م | IY • • |

| No. | Name | رمز Symbol | رق, الا |
|-------|---------------------------|------------|--|
| 205.2 | Artificial Line, Reactive | I | ۲۰۰۰خط صناعی ۰ ۰ ۰ |
| 205.3 | Delay Network | | ۲۰۵–۳ شبكة تأخير |
| 206 | Balancing Network | | ۲۰۹ هېكة موازنة |
| 207 | Filter | ~ | ۲۰۷ موشح ، ، ، ، |
| 207.1 | High-Pass | 18 | ۲۰۷-۱ عالی الساح (یسمح للتردد العالی) |
| 207.2 | Low-Pass | % | ۲-۲۰۷ واطی الساح (یسمح التردد الواطی) |

٠

| No. | Name | رمز Symbol | رقِم الا_م |
|-------|------------------------|-------------|--|
| 207.3 | Band-Pass | 878 | ۲۰۱-جورَّق النهاج (يسمع لجزء معين من التردد) |
| 207.4 | Band-Stop | [18] | ۲۰۱- عجزئ القطع (يقطع جزء معين من التردد) |
| 208 | Echo Suppressor | \boxtimes | ۲۰۸ مانع السدى ، ، ، |
| 208.1 | Singing Suppressor | \square | المروح المائع الصفير |
| 209 | Attenuation Equaliser. | [] | ۲۰۹ مسوی التصفیر - ۰ |
| 210 | Frequency Changer | 1/2 | ٠ ٢١٠ مشير التردد |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | رقم |
|-------|-----------------------|------------|-----------------------|-------|
| 211 | Ringing Vibrator | T | مذذب لتوليد تيارالضرب | 711 |
| 212 | Amplifying Equipment | | أجهزة تقوية | 717 |
| 213 | Detector | Y | منقب منقب | 714 |
| 214 | Amplifier-Detector | M | منقب مقوی | 415 |
| 215 | Modulator , | ₽~ | مە <u>س</u> ىدل ، ، ، | Y10 . |
| 216 | Demodulator | M | معدل عکسی ، ، ، | ۲۱٦ |
| 216.1 | Demodulator Detector. | A | امعدل حکسی منقب و | 1-414 |
| | | | | |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | وفجم |
|-------|---------------------------------|------------|---|---------------|
| 216.2 | Oscillation Generator | | مولد ذفابات يمكن بيان شكل للوحبة وترددها كما هومبين . | Y- Y17 |
| 220 | Relay-Set | 臣 | تجوعة متابعات. . . | 44. |
| 221 | V.F. Ringing Equipment | 20 | جهاز شرب پتردد سوتی. | 441 |
| 222 | Compressor | | ضاغط ۔ ، ، | 444 |
| 222.1 | Expander | 国 | موسع ، ، ، | 1-444 |
| 223 | Hybriel Coil or Terminating Set | | عسول من طريق متبادل الى طريقين مفردين . | *** |

| No. | Name | رمز Symbol | الام | ر\$. |
|-----|--------------------|------------|--------------|-------|
| 224 | Transformer | | عول عول | * *** |
| 225 | Phantom Connection | | توميله شبحيه | * *** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | · | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم | |
|--|--|-----------------|--|------|--|
| (ح) ر موز للدوائر الحامد : ۱ — للاستمال في رســـوم الدوائر | | | | | |
| 4.5 | Coaxial Pair | -D - | ذو چعودی (خناعودی) • | 0—£ | |
| 4,6 | Balanced Pair | - | زوج متوازن (خط متوازن محجوب) . | 7-8 | |
| 4.51 | Accessible Connection End | | ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 01-£ | |
| 4.52 | Connections Between Coaxial Pair and Ex- panded outer Conduc- tor Containing Ap- paratus | 4 mp | توصیلة ما بین خط عوری وأجهزة محجوبة | 0Y-£ | |

| No. | Name | رمز Symbol | الا | رقم. |
|------|--|------------|---|------|
| 4.54 | Coaxial Plug and Socket: Plug | =0. | صباع ومحجو محودی صباع. | 01-1 |
| | Socket | 200 | عجر. ، ، | |
| 4.55 | Coaxial U-Link: Maile Type Female Type | | وسيلة عورية على شكل حوق Tل لرسم الاشكال الاجالية الذكر الاتئى | 00-2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | , | | |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| | التوضيحية | ا للاستعمال في الرسوم | - Y | |
| 226.1 | Earth Connection to Coaxial Pair | ₹ | وصيلة أرضى لحط محورى. | · 1-۲۲3 |
| 226.2 | Coaxial Pair with Additional insulated metal Sheath | | خط محوری داخل غلاف معدی معرول . | 1-773 |
| 224.1 | Transformer with Single Screen | ф- | محول بمجاب واحد . | 1-448 |
| 224,2 | Transformer with Dou- ble Screen | <u>−</u> ₫ <u></u> | محول بمجاب مزدوج . | 1-448 |
| | | | | |
| | | · | | |
| | | | | |

| No. | Name | رمز Symbol | الاسم | رقم |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| 351 | Carrier Frequency | | ترود حامل | 401 |
| 352 | Carrier Frequency, Suppressed | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | تردد حامل مؤال (تردد حامل غائب) • • | ٣٠٢ |
| 353 | Pilot Frequency | <u></u> | تردد دليل | ٣٠٣ |
| 354 | Erect Sideband | D F ₁ F ₃ | ترددات جانبية معدولة (ارتفاع الثلث بدل على الذبذية الصوتية). | 408 |
| 355 | Inverted Sideband | 0 F ₁ F ₂ | ترددات جانبية مقلوبة . | 400 |
| 356 | Carrier and both Sidebands | • F, F ₃ F ₃ | الحامل وترددات جانبية مزدوجة (المعدولةوالمقلوبة) | ۲۰۳ |

| No. | Name | رمز Symbol | الدم | رقم |
|-----|--|---|---|-------------|
| | If it is necessary to indicate that the Lower Audio Trequencies are not transmitted with sideband may be shown Truncated thus. | b f f f f f f f f f f f f f f f f f f f | اذا لزم بيان أن الترددات الواطئة غير مرسلة تبيين الترددات الجانبية على شكل شبه منحوق . | |
| 357 | Single Sideband, Sup- pressed Carrier | , f, f ₂ | ترددات جانبية مفردة مع حامل مزال | * •V |
| 358 | Single Sideband, Sup- pressed Carrier Scra- bled for Secrecy | BEFORE F.4 | ترددات جانبية مفردة متقلة الأوشاع (لسرية المكالات) معطالمرزال. | ٣• ٨ |
| 359 | Twelve Channel Group. | · f, f, f, f, | مجموعـة مكونة من ١٢ | 709 |
| | | | قناة مستقلة : الترددات الجانبية المفردة لكل تناة حلى حدة . الترددات الجانبية المفردة لكل الفنوات مجتمعة . | |

In these Sections 1 to 4 the order of arrangement is as follows:-

- (a) Symbols for use in Circuit Diagrams. By "Circuit Diagram" is meant a diagram which depicts in simple form, by means of symbols, the essential components and the interconnections required to provide the information necessary to show the operation of the circuit. A circuit diagram will usually be drawn so as to show this as clearly as possible and therefore will not necessarily depict the various items and their connections in their actual smatial relationship.
- (b) Symbols for use in Block Schematic Diagrams. By "Block Schematic Diagram" is meant a diagram in which a group of components forming a unit-in the sense that they are all associated with a single stage or processin a system comprising a number of different stages or processes, is usually depicted as a rectangle with a legend. The interconnections of such groups in the system are usually shown by single lines. This is sometimes called a "Skeleton Drawing" and was so called in the previous edition of this standard.

GENERAL.

- 1.—The symbols in this standard are shown two-thirds of the size found most suitable for general use.
- Diagrams should show the apparatus in the unoperated position unless specifically stated otherwise.
- 3.—Diagrams should be drawn so that the main sequence of cause to effect goes from left to right and from top to bottom. The input (e.g. aerial of receiver) should always be on the left and the output (e.g. aerial of transmitter) on the right. When this impracticable, the direction of operation should be shown by an arrow. Balanced circuits are permitted exceptions from these recommendations.

Components associated with each operational stage should be grouped together.

A line should not change direction at a point where it crosses another line, nor should it cross over a junction between other lines.

FORWARD.

In diagrams of electrical installations, apparatus and parts of apparatus cannot be represented in all their details. For this reason symbols, have been standardized for practical use, by means of which it is possible, while giving the desired clearness within a convenient compass, to draw diagrams in a minimum of time. In order that the greatest benefit may be obtained, it is essential that these symbols should convey the same meaning to all concerned. In this, they will be of the greatest service in the study of any publication dealing, in any language, with technical installations.

This edition of graphical symbols for telecommunication is accordingly in conformity, to a large extent, with the list of symbols issued by the International Electrotechnical Commission (I.E.C. Publication 42—1936) and with the recommendations of the relative International Consultative Committees.

In selecting and devising symbols, stress has been laid on the following points:—

- (a) The symbols should be self-explanatory and unambiguous.
- (b) The symbols should be simple in form, in order to facilitate drawing.
- (c) The primary purpose of the symbols is to indicate diagrammatically the electrical functions of the circuit.
- (d) The mechanical construction of apparatus to be represented is of secondary importance. For instance, the same symbol is used for all kinds of relays which are used for similar purposes, although the type of construction may be very different.
- (e) Pictorial drawings should be avoided. The symbols are intended for diagrams of electrical circuits and not for guidance in the construction of apparatus.

In conformity with the I.E.C. Publication previously mentioned, the symbols have been arranged in four sections as follows:—

- Symbols common to telecommunications.
- 2.—Symbols peculiar to telephony.
- Symbols peculiar to telegraphy.
- 4.—Symbols peculiar to radio.

ROYAL SOCIETY OF EGYPTIAN ENGINEERS.

28, El Malika Street, Cairo. Established Dec. 3rd., 1920.

ELECTRICAL STANDARD SPECIFICATIONS

PART II SYMBOLS AND TERMS

(B) WEAK CURRENT

Printed by E. S. R., T. & T. PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT, CAIRO 1952.

ROYAL SOCIETY OF EGYPTIAN ENGINEERS.

28, El Malika Street, Cairo. Established Dec. 3rd., 1920.

ELECTRICAL STANDARD SPECIFICATIONS

PART II SYMBOLS AND TERMS

(B) WEAK CURRENT

Printed by E. S. R., T. & T. PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT, CAIRO 1952.